
Phase
Neutre
N
Ph
Alimentation
240V~ / 24V=
+
-
Câblage Entrées/Sorties
Légende des couleurs des fils des capteurs
(Source : documentations constructeurs)
BU Bleu BK Noir BN Marron (Rouge)
BP1
BN
Ci1
BK
BU
BN
Ph1
BK
BU
FC1
+24V
+0V
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I6
IB
IC
ZELIO SR1 A201BD
TELEMECANIQUE
TELEMECANIQUE
liaison PC
Q1.1
Q1.2
Q2.1
Q2.2
Q3.1
Q3.2
Q4.1
Q4.2
Q5.1
Q5.2
Q6.1
Q6.2
Q7.1
Q7.2
Q8.1
Q8.2
+24V
A1
KM1
A2
A1
KM2
A2
X1
H1
X2
0V
M
+
-
Moteur